



DTAM.2460.77.2020

Zawiercie 24.07.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Zawierciu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na naprawę:

1. Aparat Inflat-Flow, typ Sipap producent Care Fusion nr fabryczny 1720,

Opis usterki: uszkodzony czujnik O2 -konieczność wymiany

W związku z tym poszukujemy oferenta, który ma doświadczenie w tym obszarze. Zlecenie zostanie zawarte z Oferentem który, przedstawi najniższą cenę. Jeśli Państwo gotowi jesteście przedstawić nam ofertę, prosimy odpowiedzieć do dnia 31.07.2020r. Odnośnie zapytań prosimy o kontakt : tel. 32/67 40 251, e-mai aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl

Ofertę należy przesłać na adres: aparatura.medyczna@szpitalzawiercie.pl

Z-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH
SZPITALA POWIATOWEGO
W ZAWIERCIU

mgr inż. Iwona Sroga

KIEROWNIK DZIAŁU
APARATURY
TEJ

Grzegorz Kwiecień